

ORIGINAL ARTICLE

Assessment of Particulate Matter, Free Silica and Toxic Gases Emissions from Khuzestan Cement Company

Sohiel Sobhanardakani¹,
Mahdi Saedi²

¹ Associate Professor, Department of the Environment, Faculty of Basic Sciences, Islamic Azad University, Hamedan Branch, Hamedan, Iran

² MSc in Environmental Sciences, Islamic Azad University, Damavand Branch, Damavand, Iran

(Received March 2, 2015 ; Accepted June 2, 2015)

Abstract

Background and purpose: Air pollutants from cement factories and their accumulation in the environment cause various diseases and disorders in humans, plants and animals depending on the gender, size and duration of inhaled particles. Such pollutants also have synergistic effects on other air pollutants. This study was carried out for the first time to investigate the pollutants from Khuzestan Cement Company in 2013.

Materials and methods: Particulate matters, free silica and stack emissions were collected from selected stations in and nearby the Khuzestan Cement Company using standard methods. Sampling was done in calm and stable weather conditions. All statistical analyses were performed using SPSS.

Results: The results showed that maximum mean concentration of free silica and particulate matters were $5.89 \pm 3.04 \text{ mg/m}^3$ and $137.17 \pm 16.45 \text{ } \mu\text{g/m}^3$ for stone crushing and eastern stations, respectively. These rates in other stations were also found to be significantly higher than permissible exposure limits recommended by OSHA, MSHA, Iranian Department of Environment, and WHO.

Conclusion: Currently the mean concentrations of free silica, particulate matters and toxic gases from Khuzestan Cement Company are significantly higher than national and international standards, therefore using high efficiency equipment for air pollution are recommended to control emissions from cement industry pollutants.

Keywords: Air quality, free silica, particulate matter, Khuzestan Cement Company

J Mazandaran Univ Med Sci 2015; 25(125): 21-31 (Persian).

بررسی میزان گردوغبار، سیلیس و گازهای آلینده ناشی از کارخانه سیمان خوزستان

سهیل سبحان اردکانی^۱

مهند سعیدی^۲

چکیده

سابقه و هدف: آلینده‌های هوا ناشی از فرآیند تولید سیمان و انتشار آن در محیط اطراف، بر حسب ماهیت آلینده و مدت زمان در معرض قرار گرفتن افراد، باعث ایجاد عوارض و بیماری‌های مختلف در انسان، حیوانات و گیاهان شده و اثر هم‌افزایی روی سایر آلینده‌های هوا خواهد داشت. لذا با توجه به این که تاکنون مطالعه‌ای درباره ارزیابی آلینده‌های هوا ناشی از کارخانه سیمان خوزستان انجام نشده است، این پژوهش با هدف بررسی میزان گردوغبار، سیلیس و گازهای آلینده ناشی از کارخانه سیمان خوزستان در سال ۱۳۹۲ انجام یافت.

مواد و روش‌ها: پس از انتخاب ایستگاه‌های نمونه‌برداری داخل کارخانه و ایستگاه‌های محیطی، نسبت به نمونه‌برداری از ذرات گردوغبار هوا ای داخل و اطراف کارخانه، ذرات معلق، سیلیس آزاد و گازهای خروجی از دودکش‌های کارخانه مطابق روش‌های استاندارد در شرایط آرام و پایدار جوی و عدم بارش و هم‌چنین بررسی توزیع غلظت و میزان فرونشست گردوغبار هوا خروجی از دودکش‌ها اقدام شد. پردازش آماری داده‌ها نیز توسط نرم‌افزار آماری SPSS انجام یافت.

یافته‌ها: بیشینه میانگین غلظت سیلیس آزاد با $5/۸۹ \pm ۳/۰۴$ میلی گرم در مترمکعب مربوط به ایستگاه سنگ‌شکن و در همه ایستگاه‌ها بیش تر از رهنمود OSHA، MSHA و سازمان حفاظت محیط زیست ایران می‌باشد. هم‌چنین بیشینه میانگین غلظت گردوغبار با $۱۶/۴۵ \pm ۱۷/۱۷$ میکرو گرم در مترمکعب مربوط به ایستگاه ضلع شرقی و در تمام ایستگاه‌ها بیش تر از رهنمود WHO می‌باشد.

استنتاج: با توجه به تجاوز میانگین غلظت سیلیس آزاد، ذرات گردوغبار و اکثر گازهای آلینده از رهنمودهای ملی و بین‌المللی، نسبت به استفاده از تجهیزات مناسب برای کنترل آلینده‌های خروجی از کارخانه سیمان خوزستان توصیه می‌شود.

واژه‌های کلیدی: کیفیت هوا، سیلیس آزاد، ذرات گردوغبار، کارخانه سیمان خوزستان

مقدمه

مهم محیط‌زیستی و بهداشتی این گونه جوامع قرار گرفته است. گازهای مخرب و سمی، آلینده‌ها و ذرات خطرناکی که روزانه توسط دودکش کتارخانه‌ها

همگام با پیشرفت صنایع در کشورهای در حال توسعه، آلودگی هوا تهدیدی جدی برای سلامت عمومی جامعه قلمداد شده و از این‌رو در زمرة مسائل

مؤلف مسئول: سهیل سبحان اردکانی - همدان: شهرک شهید مدنی، بلوار پروفسور موسوی‌نور، دانشگاه آزاد اسلامی، گروه محیط زیست

۱. دانشیار، گروه محیط‌زیست، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، همدان، ایران

۲. کارشناس ارشد محیط‌زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دماوند، دماوند، ایران

تاریخ دریافت: ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ تاریخ ارجاع جهت اصلاحات: ۱۳۹۴/۲/۹ تاریخ تصویب: ۱۳۹۴/۳/۱۲

سال کم تر از حد استاندارد سنگشکن و الکتروفیلتر و غلظت گازهای خروجی اندکی بیشتر از استاندارد می‌باشد^(۱).

Noor و همکاران (۲۰۰۰) با بررسی اثرات مخرب ریوی قرارگرفتن در معرض گردوغبار در کارگران کارخانه سیمان مستقر در روانگ مالزی اعلام کردند که بروز علائم اختلال در تنفس و عملکرد ریه در کارگران در مقایسه با افراد عادی بیشتر می‌باشد^(۱۷).

Mwaiselage و همکاران (۲۰۰۴) با بررسی اختلال در عملکرد تنفسی کارگران مواجه یافته با گردوغبار صنایع سیمان در تازانی اعلام کردند که حد فعلی مواجهه شغلی با گردوغبار سیمان (۱۰ میلی گرم در متر) بیشتر از استاندارد تعین شده برای جلوگیری از اثرات بهداشتی تنفسی می‌باشد^(۱۸). بوداپسور و جدیدی (۲۰۰۹)

با بررسی آلاینده‌های خروجی صنایع سیمان اطراف تهران اعلام کردند که گردوغبار، مونوکسید کربن، دی‌اکسید کربن، انواع اکسیدهای ازت و اکسیدهای گوگرد از آلاینده‌های شایع منتشر شده از کوره کلینکر و دودکش‌های صنایع سیمان می‌باشد^(۵).

Abu-Qudais و Abu-Allaban (۲۰۱۱) با ارزیابی کیفیت هوای اطراف کارخانه سیمان در اردن اعلام کردند که نرخ انتشار آلاینده‌های منتشر شده از کوره، خنک‌کننده کلینکر و آسیاب بر حسب گرم در ثانیه برای ذرات معلق به ترتیب برابر با $10/2$ ، $8/5$ و $1/6$ ، برای PM_{2.5} به ترتیب برابر با $2/1$ ، $2/5$ و $0/4$ و برای PM₁₀ به ترتیب برابر با $5/1$ ، $4/2$ و $0/8$ می‌باشد. همچنین مونوکسید کربن منتشر شده از کوره برابر با $21/5$ گرم در ثانیه، اکسیدهای ازت منتشر شده از خنک‌کننده کلینکر برابر با $154/9$ گرم در ثانیه و دی‌اکسید گوگرد متصل شده از آسیاب برابر با $56/0$ گرم در ثانیه می‌باشد^(۲۰).

با توجه به اهمیت موضوع و این که تاکنون مطالعه‌ای در خصوص ارزیابی آلاینده‌های هوای ناشی از کارخانه سیمان خوزستان انجام نشده است، این

نیروگاه‌ها در محیط اطراف رها می‌شوند، این گونه جوامع را با چالش‌های محیط‌زیستی مهم مواجه ساخته است و از این رو آگاهی نسبت به جوانب مختلف این مسئله از اهمیت به سزاگی برخوردار می‌باشد^(۱). صنعت سیمان همواره به عنوان یکی از منابع ثابت آلودگی هوا از جمله انتشار گازهای آلاینده، گردوغبار و ذرات معلق از جمله سیلیس مطرح بوده و تأثیرات آن بهویژه بر روی محیط و زیستمندان ساکن مناطق اطراف مذکوجه بوده است^(۲). از آن‌جا که امروزه در کشور ما تأسیس صنایع تولید سیمان معمولاً با استغال‌زایی و جوانب اقتصادی دیگر همراه است، لذا توسعه این صنعت روندی رو به رشد را طی می‌کند. اما باید توجه داشت که در راستای این منافع اقتصادی، آسیب‌های محیط‌زیستی ناشی از آن اجتناب ناپذیر است^(۳).

غبار تولیدی کارخانجات سیمان و انباشت حجم زیادی از آن در محیط اطراف کارخانجات، بر حسب جنس، اندازه ذرات و طول مدت استنشاق، عوارض و بیماری‌های مختلفی در انسان، حیوانات و گیاهان ایجاد می‌کند، به اشیاء و لوازم آسیب می‌رساند، موجب کاهش میدان دید شده و همچنین اثر هم‌افزایی روی سایر آلاینده‌های هوا دارد. بنابراین، غبارگیری، گذشته از کنترل آلودگی هوا، اهمیت زیادی از نظر بازیابی مواد خام دارد^(۴). تاکنون چندین مطالعه در زمینه بررسی اثر فعالیت صنایع سیمان بر کیفیت هوای محیط پیرامون در ایران و سایر کشورها انجام شده است^(۱-۲۲).

حضرتی و همکاران (۱۳۸۸) با بررسی غلظت گردوغبار هوای محیط کار در کارخانه سیمان اردبیل اعلام کردند که غلظت گردوغبار در 90 درصد از نمونه‌های محیطی و بیش از 80 درصد از نمونه‌های فردی، بیشتر از مقادیر استاندارد ایران می‌باشد^(۸).

الماسی و همکاران (۱۳۹۲) با بررسی میزان آلاینده‌های خروجی از دودکش کارخانه سیمان سامان کرمانشاه در سال ۱۳۹۰-۹۱، اعلام کردند که میزان ذرات معلق خروجی از دودکش‌های کارخانه سیمان در همه فصول

تکرار توسط دستگاه Testo مدل XL-350 واجد فیلتر SKC مدل استاندارد با قطر ۳۷ میلی‌متر، قطر منافذ ۵ میکرومتر و دبی ۱/۵ لیتر بر دقیقه و سنسور در فصل زمستان سال ۱۳۹۲ در شرایط آرام و پایدار جوی و عدم بارش (دماهی ۱۶ درجه سانتی‌گراد)، رطوبت نسبی ۴۶ درصد و سرعت وزش باد ۲ متر در ثانیه) انجام یافت (۱). به منظور حصول اطمینان از دقت در قرائت غلاظت گازهای خروجی، ابتدا فیلترها چند ساعت درون دسیکاتور قرار داده شدند تا رطوبت آنها گرفته شود. سپس به وسیله ترازوی دیجیتال با دقت ۰/۰۰۰۱ گرم توزین شده و با استفاده از پنس فیلتر، درون سیکلون قرار گرفته و سیکلون به وسیله شلنگ‌های رابط به پمپ نمونه‌برداری کالیبره، متصل و در محل نمونه‌برداری تعییه شد. بعد از خاتمه نمونه‌برداری، سیکلون از دستگاه جدا و برای توزین به آزمایشگاه منتقل شد (۲). وزن کردن سیکلون در آزمایشگاه پس از سپری شدن زمان تعادل (حداقل ۲۴ ساعت) انجام و میزان اختلاف وزن فیلتر قبل و بعد از نمونه‌برداری تعیین شد (۴).

ب-۴) نمونه‌برداری محیطی خارج کارخانه نمونه‌برداری از ذرات معلق منتشرشده از دودکش‌ها مطابق روش گراویمتریک استاندارد ISO 9096 توسط دستگاه فتومنتر Westech مدل MST در ۶ ایستگاه شامل ضلع جنوبی، ضلع شرقی و ضلع غربی هر یک به فاصله ۵۰۰ متری کارخانه، ضلع شمالی به فاصله ۷۰۰ متری کارخانه و روستاهای بنه خیرالله و دشت دنا به ترتیب با فواصل ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ متری کارخانه در ۳ تکرار انجام یافت.

ب-۵) روش تعیین سیلیس آزاد: برای تعیین سیلیس آزاد در نمونه‌های گردوغبار مطابق دستورالعمل National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) از روش پراش اشعه ایکس (X-Ray Diffraction) استفاده شد (۲۶، ۲۵). لازم به ذکر است که تمام دستگاه‌ها قبل از استفاده در

پژوهش با هدف بررسی میزان گردوغبار، سیلیس و گازهای آلاینده ناشی از کارخانه سیمان خوزستان در سال ۱۳۹۲ انجام یافت.

مواد و روش‌ها

الف) معرفی منطقه مورد مطالعه: کارخانه سیمان خوزستان در شرق استان خوزستان در ۲۲ کیلومتری جاده رامهرمز به هفتگل و به فاصله ۱۱۲ کیلومتری از مرکز استان در زمینی به مساحت ۱۰۰ هکتار و در ارتفاع ۳۸۷ تا ۳۹۴ متر از سطح دریا با ظرفیت اسمی روزانه ۳۰۰۰ تن احداث شده است. این کارخانه دارای دو خط تولید بوده، که هر خط تولید دارای یک دودکش اصلی، یک دودکش گریت و یک بویلر می‌باشد (۲۳).

ب) نمونه‌برداری
ب-۱) روش آماری انتخاب نمونه: در این مطالعه توصیفی مقطعی با استناد به رابطه $N = Z2(Sn2/d2)$ تعداد نمونه‌ها مشخص شد (۸).

ب-۲) نمونه‌برداری محیطی داخل کارخانه و تعیین گرد و غبار: نمونه‌برداری از گردوغبار محیطی توسط دستگاه فتومنتر DustTruk مدل ۸۵۳۰ ساخت شرکت TSI با حد تشخیص غلاظت ۰/۰۰۱ تا ۴۰۰ میلی گرم در مترمکعب در ۶ ایستگاه سنگ‌شکن، اختلاط، آسیاب مواد، بارگیری فله‌ای، آسیاب سیمان و بارگیری پاکتی و در فاصله ۱۵۰ سانتی‌متری ایستگاه‌های منتخب در ۵ تکرار انجام یافت.

ب-۳) نمونه‌برداری از دودکش و تعیین گازهای آلاینده نمونه‌برداری از گازهای خروجی دودکش‌ها (دودکش‌های اصلی، گریت کولر و بویلر مازون) از طریق دریچه نمونه‌برداری تعییه شده بر روی دودکش مطابق روش پیشنهادی شماره ۲۰۷ Occupational Safety and Health Administration (OSHA) در ۳

یافته ها

نتایج مربوط به غلظت قرائت شده سیلیس آزاد و گردوغبار به تفکیک ایستگاه نمونه برداری در جداول شماره ۱ و ۲ ارایه شده است. نتایج قرائت غلظت سیلیس آزاد به تفکیک ایستگاه نمونه برداری (جدول شماره ۱) بیانگر آن است که کمینه و بیشینه میانگین غلظت سیلیس آزاد با 83 ± 0.8 و 89 ± 5 میلی گرم در مترمکعب به ترتیب مربوط به ایستگاه های آسیاب سیمان و سنگ شکن می باشد. هم چنین نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه به منظور گروه بندی آماری ایستگاه های نمونه برداری از نظر میانگین غلظت قرائت شده سیلیس آزاد بیانگر آن است که بین همه ایستگاه های نمونه برداری اختلاف معنی دار آماری وجود دارد ($p < 0.05$).

نتایج قرائت غلظت گردوغبار به تفکیک ایستگاه نمونه برداری (جدول شماره ۲) بیانگر آن است که کمینه و بیشینه میانگین غلظت گردوغبار با 164 ± 17 و 137 ± 16 میکرو گرم در مترمکعب به ترتیب مربوط به ایستگاه های ضلع شمالی و ضلع شرقی می باشد. میانگین غلظت گازهای خروجی از دودکش های کارخانه بر حسب ppm به تفکیک نوع دودکش در جدول شماره ۳ ارایه شده است. نتایج بیانگر آن است که کمینه و بیشینه میانگین غلظت CO با 44 ± 6 و 22 ± 6 میکرو گرم در مترمکعب به ترتیب مربوط به ایستگاه های ضلع شمالی و ضلع شرقی می باشد.

جدول شماره ۱: غلظت سیلیس آزاد بر حسب میلی گرم در مترمکعب به تفکیک ایستگاه نمونه برداری

غلظت	ایستگاه	سنگ شکن	اخلاط	آسیاب مواد	آسیاب فله ای	آسیاب سیمان	پاکنی	بار گیری آسیاب	بار گیری فله ای	بار گیری سیمان
۱/۶۶	۰/۸۰	۱/۲۳	۴/۰۳	۷/۹۳	۱/۰۸					
۴/۱	۰/۵۰	۷/۱۳	۵/۹۳	۴/۹۶	۵/۹۹					
۱/۴	۰/۷۰	۲/۷۰	۱/۱۶	۴/۱۴	۷/۰۱					
۲/۳۵	۰/۸۰	۲/۱۰	۱/۰۹	۳/۶۱	۹/۴۶					
۲/۹۴	۰/۷۰	۱/۹۶	۳/۰۵	۲/۹۷	۵/۹۰					
۲/۶۶	^a ۰/۸۰	^b ۲/۰۲	^c ۳/۰۵	^d ۳/۶۷	^e ۵/۸۹	میانگین				
۱/۷۴	۰/۸۳	۰/۶۰	۲/۰۳	۱/۰۵	۲/۰۴	انحراف معیار				

* حروف غیر مشترک (a, b, c, ...) بیانگر تفاوت معنی دار ($p < 0.05$) میانگین غلظت سیلیس آزاد بین ایستگاه های نمونه برداری بر اساس نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه (آزمون چند دامنه ای دانکن) می باشد.

آزمایشگاه اداره کل استاندارد استان خوزستان کالبیره شدند. در نهایت به منظور محاسبه تراکم گردوغبار از رابطه ۱ استفاده شد.

$$c = \frac{(w_2 - w_1) + B \times 1000}{Vstp} \quad \text{رابطه ۱}$$

در این رابطه:

C =تراکم گردوغبار بر حسب میلی گرم در مترمکعب
 W_1 =وزن فیلتر قبل از نمونه برداری بر حسب میلی گرم
 W_2 =وزن فیلتر بعد از نمونه برداری بر حسب میلی گرم
 B =اختلاف وزن فیلتر شاهد که می تواند مثبت یا منفی باشد بر حسب میلی گرم
 $Vstp$ =حجم هوا در شرایط استاندارد بر حسب لیتر

ب-۶) بررسی توزیع و نرخ فرونشست گردوغبار: به منظور بررسی توزیع و نرخ فرونشست گردوغبار خروجی از دودکش های اصلی و گریت کولر کارخانه سیمان خوزستان، ۶ ایستگاه با فواصل 500 ، 700 ، 1000 ، 2000 ، 5000 (روستای بنه خیرالله)، (روستای دشت دنا)، (شهر هفتگل) و 22000 (شهر رامهرمز) متری از کارخانه انتخاب شد.

ج) پردازش آماری داده ها

بدین منظور از ویرایش ۲۰ نرم افزار آماری SPSS استفاده شد. برای مقایسه غلظت و نرخ فرونشست گردوغبار در هوا ناشی از دودکش های اصلی و گریت کولر بین ایستگاه های نمونه برداری از آزمون آماری چند دامنه ای دانکن، و برای مقایسه میانگین غلظت سیلیس آزاد و گردوغبار با رهنمود سازمان های OSHA، Mine Safety and Health Administration (MSHA) و سازمان حفاظت محیط زیست ایران و مقایسه میانگین غلظت گازهای آلاینده با رهنمود وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از آزمون تی تک نمونه ای استفاده شد.

بویلر مازون می‌باشد. نتایج آزمون تحلیل واریانس یک‌طرفه به منظور گروه‌بندی آماری دودکش‌ها از نظر میانگین غلظت گازهای آلاینده خروجی بیانگر آن است که برای همه گازهای آلاینده بین دودکش‌های مختلف اختلاف معنی‌دار آماری وجود دارد ($p < 0.05$).

جدول شماره ۳: میانگین غلظت* گازهای آلاینده خروجی از دودکش‌های کارخانه بر حسب ppm به تفکیک نوع دودکش

نوع دودکش	دودکش اصلی	دودکش گرت	بویلر مازون
احرف میاره میانگین غلظت			
مونو اکسید کربن	^a ۲۸/۰±۱۵/۶	^a ۲۷/۰±۶/۴	^c ۱۴۳/۰±۲۹/۵
دی اکسید کربن	^b ۶/۹±۲/۸	^a ۵/۷±۱/۱۳	^c ۱۷/۹±۴/۷
مونو اکسید ازوت	^a ۷/۵±۱/۰۷	^a ۴/۳±۱/۳۵	^b ۴/۰±۳/۶
دی اکسید ازوت	^a ۰/۱±۰/۰۸	^b ۰/۰۵±۰/۰۹	^c ۰/۰۷±۰/۰۲
دی اکسید گوگرد	^b ۰/۰۲±۰/۰۱	^a ۰/۱±۰/۰۳	^c ۰/۰۴±۰/۰۱

* مقادیر مربوط به میانگین غلظت ۳ نمونه می‌باشد.

حروف غیرمشترک (a, b, c, ...) در هر ردیف بیانگر تفاوت معنی‌دار ($p < 0.05$) غلظت گازهای آلاینده خروجی از دودکش‌های کارخانه بین دودکش‌های مختلف بر اساس نتایج آزمون تحلیل واریانس یک‌طرفه (آزمون چنددانه‌ای دانکن) می‌باشد.

نتایج سنجش توزیع غلظت و نرخ فرونشست گرد و غبار هوا خروجی از دودکش‌های اصلی و گرت کولر کارخانه سیمان خوزستان بر اساس جهت جغرافیایی اصلی و فرعی به ترتیب در جداول شماره ۴ تا ۷ ارایه شده است.

جدول شماره ۲: آمار توصیفی غلظت گردوغبار بر حسب میکروگرم در مترمکعب به تفکیک ایستگاه نمونه‌برداری

ایستگاه	کمینه	بیشینه	احرف میاره میانگین غلظت*
ضلع شرقی	۱۱۹/۰۷	۱۴۸/۲۸	۱۷/۱۷±۱۶/۴۵ ^{d**}
ضلع غربی	۱۱۵/۳۵	۱۴۹/۱۱	۱۷/۱۱±۱۹/۳۵ ^d
ضلع جنوبی	۱۰۹/۸۷	۱۴۷/۳۰	۱۳۴/۴۵±۲۱/۱۰ ^c
ضلع شمالی	۹۹/۹۲	۱۳۵/۶۱	۱۲۲/۳۰±۱۹/۶۶ ^a
روستای بنه خیرالله	۱۰۵/۵۰	۱۴۳/۵۸	۱۳۰/۳۶±۲۱/۳۸ ^b
روستای دشت دنا	۱۰۳/۸۷	۱۴۹/۲۴	۱۳۳/۴۱±۲۵/۴۲ ^c

* مقادیر مربوط به میانگین غلظت ۳ نمونه می‌باشد.

حروف غیرمشترک (a, b, c, ...) بیانگر تفاوت معنی‌دار ($p < 0.05$) غلظت گردوغبار بین ایستگاه‌های نمونه‌برداری بر اساس نتایج آزمون تحلیل واریانس یک‌طرفه (آزمون چنددانه‌ای دانکن) می‌باشد.

۱۴۳±۲۹/۵۵ به ترتیب مربوط به دودکش‌های اصلی و بویلر مازون می‌باشد. کمینه و بیشینه غلظت CO_2 با $۱۱/۹۰±۴/۷۸$ و $۵/۷۰±۱/۱۳$ به ترتیب مربوط به دودکش‌های اصلی و بویلر مازون می‌باشد. کمینه و بیشینه غلظت NO با $۱/۰۷$ و $۲/۵۰±۰/۳۵$ به ترتیب مربوط به دودکش‌های گرت و اصلی می‌باشد. کمینه و بیشینه غلظت NO_2 با $۰/۱±۰/۰۸$ و $۰/۷±۰/۲$ به ترتیب مربوط به دودکش‌های گرت و بویلر مازون می‌باشد. هم‌چنین کمینه و بیشینه غلظت SO_2 با $۰/۰۱±۰/۰۳$ و $۰/۰۴±۰/۰۱$ به ترتیب مربوط به دودکش‌های اصلی و

جدول شماره ۴: توزیع غلظت گردوغبار خروجی از دودکش اصلی در هوا بر حسب میکروگرم در مترمکعب به تفکیک جهت جغرافیایی

ردیف	فاصله ایستگاه تا کارخانه (متر)	جهت جغرافیایی	NW	W	SW	S	SE	E	NE	N
۱	۵۰۰	۰/۰۶		۰/۰۶۳	۰/۰۲۹	۰/۰۵۱	۰/۰۵۴	۰/۰۳۳	۰/۰۹	۰/۰۲۲
۲	۷۰۰	۰/۰۹		۰/۰۶۰	۰/۰۳۸	۰/۰۷۸	۰/۰۶۹	۰/۰۴۶	۰/۰۱۴	۰/۰۳۶
۳	۱۰۰۰	۰/۰۸		۰/۰۵۰	۰/۰۴۱	۰/۰۶	۰/۰۸۹	۰/۰۶۱	۰/۰۱۷	۰/۰۴۱
۴	۲۰۰۰	۰/۰۵		۰/۰۷۷	۰/۰۳۲	۰/۰۴	۰/۰۵	۰/۰۱۲	۰/۰۱۰	۰/۰۳۹
۵	۱۵۰۰	۰/۰۳۸		۰/۰۱۹	۰/۰۰۹	۰/۰۳۸	۰/۰۳۶	۰/۰۱۶	۰/۰۰۲۷	۰/۰۰۶۳
۶	۲۲۰۰	۰/۰۲۷		۰/۰۱۱	۰/۰۰۱۳	۰/۰۸	۰/۰۲۳	۰/۰۳	۰/۰۰۱۲	۰/۰۰۳۹

جدول شماره ۵: توزیع غلظت گردوغبار خروجی از دودکش گرت در هوا بر حسب میکروگرم در مترمکعب به تفکیک جهت جغرافیایی

ردیف	فاصله ایستگاه تا کارخانه (متر)	جهت جغرافیایی	NW	W	SW	S	SE	E	NE	N
۱	۵۰۰	۲/۷۰		۲/۰۰	۰/۸۶	۲/۸۰	۳/۰۰	۲/۰۱	۰/۳۹	۰/۶۹
۲	۷۰۰	۲/۶۰		۲/۰۱	۰/۸۹	۳/۰۱	۷/۹۰	۱/۵۰	۰/۳۷	۰/۶۶
۳	۱۰۰۰	۲/۸۰		۱/۷	۰/۷۷	۲/۷۰	۴/۶۰	۱/۷۰	۰/۲۳	۰/۴۴
۴	۲۰۰۰	۱/۳۰		۰/۹۰	۰/۵۲	۱/۱۰	۵/۸۰	۰/۵۸	۰/۱۱	۰/۲۱
۵	۱۵۰۰	۰/۰۹۱		۰/۰۵۳	۰/۰۲۵	۰/۰۷	۰/۰۳۰	۰/۰۳	۰/۰۰۵۷	۰/۰۰۹
۶	۲۲۰۰	۰/۰۴۷		۰/۰۲۶	۰/۰۰۱۳	۰/۰۴۸	۰/۰۴۶	۰/۰۱۰	۰/۰۰۲۷	۰/۰۰۵۶

جدول شماره ۶: توزیع میزان فرونشست گردوغبار خروجی از دودکش اصلی کارخانه بر حسب میکروگرم در مترمربع بر ثانیه به تفکیک جهت جغرافیایی

جهت جغرافیایی									ردیف	فاصله ایستگاه تا کارخانه (متر)
NW	W	SW	S	SE	E	NE	N			
۰/۰۰۶۸	۰/۰۰۳۱	۰/۰۰۱	۰/۰۰۵۸	۰/۰۰۶۰	۰/۰۰۵۲	۰/۰۰۱۰	۰/۰۰۲۱	۵۰۰	۱	
۰/۰۰۵۰	۰/۰۰۲۳	۰/۰۰۱۲	۰/۰۰۴۲	۰/۰۰۴۱	۰/۰۰۰۳	۰/۰۰۰۷۸	۰/۰۰۱۳	۷۰۰	۲	
۰/۰۰۲۹	۰/۰۰۱۸	۰/۰۰۰۵	۰/۰۰۱۹	۰/۰۰۲۳	۰/۰۰۲۱	۰/۰۰۰۴۸	۰/۰۰۰۹	۱۰۰۰	۳	
۰/۰۰۱۸	۰/۰۰۱۳	۰/۰۰۰۵	۰/۰۰۱۶	۰/۰۰۱۵	۰/۰۰۱۲	۰/۰۰۰۴۷	۰/۰۰۰۵۸	۲۰۰۰	۴	
۰/۰۰۰۲۶	۰/۰۰۰۱۵	۰/۰۰۰۷۷	۰/۰۰۰۲۲	۰/۰۰۰۲۰	۰/۰۰۰۱۴	۰/۰۰۰۲۹	۰/۰۰۰۷۱	۱۵۰۰	۵	
۰/۰۰۰۱۵	۰/۰۰۰۷۹	۰/۰۰۰۳۸	۰/۰۰۰۱۱	۰/۰۰۰۱۱	۰/۰۰۰۸۹	۰/۰۰۰۰۱	۰/۰۰۰۳۹	۲۲۰۰	۶	

جدول شماره ۷: توزیع میزان فرونشست گردوغبار خروجی از دودکش گریت کولر کارخانه بر حسب میکروگرم در مترمربع بر ثانیه به تفکیک

جهت جغرافیایی

جهت جغرافیایی									ردیف	فاصله ایستگاه تا کارخانه (متر)
NW	W	SW	S	SE	E	NE	N			
۰/۰۱۷	۰/۰۰۹۳	۰/۰۰۴۷	۰/۰۱۴	۰/۰۱۴	۰/۰۱۱	۰/۰۰۲۴	۰/۰۰۴۷	۵۰۰	۱	
۰/۰۱۵	۰/۰۰۷۶	۰/۰۰۴	۰/۰۱۲	۰/۰۱۲	۰/۰۰۹۱	۰/۰۰۱۹	۰/۰۰۳	۷۰۰	۲	
۰/۰۰۹۳	۰/۰۰۵۳	۰/۰۰۲۹	۰/۰۰۸۴	۰/۰۰۸۶	۰/۰۰۵۸	۰/۰۰۱۱	۰/۰۰۲۵	۱۰۰۰	۳	
۰/۰۰۵۷	۰/۰۰۳۳	۰/۰۰۱۸	۰/۰۰۵۳	۰/۰۰۵۴	۰/۰۰۳۳	۰/۰۰۰۶۸	۰/۰۰۱۴	۲۰۰۰	۴	
۰/۰۰۰۴۵	۰/۰۰۰۲۵	۰/۰۰۰۱۴	۰/۰۰۰۴۲	۰/۰۰۰۴۲	۰/۰۰۰۲۵	۰/۰۰۰۴۹	۰/۰۰۰۱۰	۱۵۰۰	۵	
۰/۰۰۰۲۳	۰/۰۰۰۱۳	۰/۰۰۰۷۴	۰/۰۰۰۲۲	۰/۰۰۰۲۱	۰/۰۰۰۱۳	۰/۰۰۰۲۶	۰/۰۰۰۴۹	۲۲۰۰	۶	

۲۲۰۰ و ۵۰۰ متری می‌باشد. نتایج آزمون تی تک نمونه‌ای به منظور مقایسه میانگین غلظت سیلیس آزاد در ایستگاه‌های نمونه‌برداری با رهنمود OSHA (۰/۲۶ میلی گرم در مترمکعب)، MSHA (۰/۲۷ میلی گرم در مترمکعب) و سازمان حفاظت محیط‌زیست ایران (۰/۱۵ میلی گرم در مترمکعب) (۲۵-۲۷) و هم چنین مقایسه میانگین غلظت گردوغبار در ایستگاه‌های نمونه‌برداری با رهنمود WHO (۷۵ میکروگرم در مترمکعب) (۲۰)، ییانگر آن است که میانگین غلظت سیلیس آزاد و گردوغبار در تمام ایستگاه‌های نمونه‌برداری با رهنمودها اختلاف معنی دار داشته (۰/۰۵ < p) و بیشتر از استاندارد می‌باشد.

بحث

سیلیس کریستالی توسط موسسه NIOSH و کمیته فنی بهداشت حرفه‌ای ایران به عنوان ماده سرطان‌زا احتمالی A-2 شناخته شده است. هم چنین استنشاق گردوغبار حاوی سیلیس آزاد در غلظت بالا می‌تواند سلامتی شاغلین این گونه صنایع را در طولانی مدت متاثر نماید (۸). نتایج قرائت غلظت سیلیس آزاد به تفکیک

نتایج سنجش توزیع غلظت گردوغبار خروجی از دودکش‌های اصلی و گریت کولر در هوا بر حسب $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (جدول شماره ۴ و ۵) به تفکیک ایستگاه نمونه برداری ییانگر آن است که کمینه و بیشینه غلظت گردوغبار خروجی از دودکش اصلی با ۰/۰۰۱۲ و ۰/۶۰ به ترتیب مربوط به ایستگاه‌های با فواصل ۲۲۰۰ و ۷۰۰ متری می‌باشد. هم چنین کمینه و بیشینه غلظت گردوغبار خروجی از دودکش گریت کولر با ۰/۰۰۱۳ و ۷/۹۰ به ترتیب مربوط به ایستگاه‌های با فواصل ۲۲۰۰ و ۷۰۰ متری می‌باشد.

نتایج سنجش فرونشست گردوغبار خروجی از دودکش‌های اصلی و گریت کولر کارخانه بر حسب $\mu\text{g}/\text{m}^2/\text{S}$ (جدول شماره ۶ و ۷) به تفکیک ایستگاه نمونه‌برداری ییانگر آن است که کمینه و بیشینه مقدار فرونشست گردوغبار خروجی از دودکش اصلی با ۰/۰۰۰۱ و ۰/۰۰۱ به ترتیب مربوط به ایستگاه‌های ۲۲۰۰ و ۵۰۰ متری می‌باشد. هم چنین کمینه و بیشینه فرونشست گردوغبار خروجی از دودکش گریت با ۰/۰۰۰۷ و ۰/۰۱۷ به ترتیب مربوط به ایستگاه‌های ۰/۰۰۰۰۲۶ و ۰/۰۰۰۰۱۷

آلاینده‌های منتشرشده از صنایع سیمان در هندوستان انجام یافت و نتیجه گرفتند که غلظت ذرات معلق بیش تر از حد استاندارد می‌باشد^(۲۹)، بیانگر تشابه بین نتایج است. هم‌چنین مقایسه نتایج این پژوهش با دستاوردهای مطالعه الماسی و همکاران (۱۳۹۲) که نسبت به بررسی آلاینده‌های خروجی از دودکش کارخانه سیمان کرمانشاه اقدام کرد و نتیجه گرفتند که غلظت ذرات معلق خروجی دودکش‌های کارخانه سیمان در همه فضول نمونه‌برداری کمتر حد استاندارد می‌باشد^(۱)، مطالعه اکبری و برهان دیانی (۱۳۹۱) که با هدف بررسی غلظت گردوغبار در کارخانه سیمان بهبهان انجام یافت و نتیجه گرفتند میانگین غلظت گردوغبار خروجی با $0/152$ میلی گرم در مترمکعب مربوط به استنگاه ضلع شرقی و بیش تر از رهنمود WHO می‌باشد. در این راستا برای مرتفع شدن مشکل به استفاده از الکتروفیلترهایی با کارایی بالا در کارخانه سیمان خوزستان توصیه می‌شود. مطالعه محمدیان و همکاران (۱۳۹۱) با هدف ارزیابی میزان مواجهه کارگران با ذرات سیلیس بلوری در کارگاه‌های استان مازندران انجام یافت که نتایج نشان داد میانگین غلظت ذرات قابل استنشاق سیلیس در هوای تنفسی کارگران به طور قابل ملاحظه از رهنمود ACGIH بیش تر است^(۲۸)؛ مطالعه علیزاده داخل و همکاران (۱۳۸۹) با هدف بررسی غلظت گردوغبار در کارخانه سیمان کرمان انجام یافت و نتیجه گرفتند که میانگین غلظت گردوغبار خروجی با $0/380$ میکرو گرم در مترمکعب دارای اختلاف معنی دار با رهنمود سازمان حفاظت محیط زیست ایران (۰/۰۵) و بیش تر از حد مجاز می‌باشد^(۶).

مطالعه حضرتی و همکاران (۱۳۸۸) که نسبت به بررسی گردوغبار هوای محیط کار در کارخانه سیمان اردبیل اقدام کرده و نتیجه گرفتند که غلظت سیلیس آزاد موجود بیش تر از رهنمود کمیته فنی بهداشت حرفه‌ای ایران می‌باشد^(۸)، مطالعه صمدی و جنید (۱۳۸۲) که با هدف بررسی غلظت گردوغبار و سیلیس آزاد موجود در هوای معدن سرب و روی عمارت انجام یافت و نتیجه گرفتند که میزان گرد و غبار و غلظت سیلیس آزاد در هوای محیط با رهنمود WHO اختلاف معنی دار آماری داشته^(۹) و در همه موارد بیش تر از رهنمود سازمان بهداشت جهانی است^(۲۵) و مطالعه Chaurasia و همکاران (۲۰۱۴) که با هدف ارزیابی

ایستگاه نمونه‌برداری بیانگر آن است که بیشینه میانگین غلظت سیلیس آزاد با $5/89 \pm 3/04$ میلی گرم در مترمکعب مربوط به ایستگاه سنگ‌شکن و بیش تر از رهنمود MSHA، OSHA می‌باشد. هم‌چنین نتایج قراتگردوغبار به تفکیک ایستگاه نمونه‌برداری بیانگر آن است که بیشینه میانگین غلظت سیلیس آزاد با $137/17 \pm 16/45$ میکرو گرم در مترمکعب مربوط به ایستگاه ضلع شرقی و بیش تر از رهنمود WHO می‌باشد. در این راستا برای مرتفع شدن مشکل به استفاده از الکتروفیلترهایی با کارایی بالا در کارخانه سیمان خوزستان توصیه می‌شود. مطالعه محمدیان و همکاران (۱۳۹۱) با هدف ارزیابی میزان مواجهه کارگران با ذرات سیلیس بلوری در کارگاه‌های استان مازندران انجام یافت که نتایج نشان داد میانگین غلظت ذرات قابل استنشاق سیلیس در هوای تنفسی کارگران به طور قابل ملاحظه از رهنمود ACGIH بیش تر است^(۲۸)؛ مطالعه علیزاده داخل و همکاران (۱۳۸۹) با هدف بررسی غلظت گردوغبار در کارخانه سیمان کرمان انجام یافت و نتیجه گرفتند که میانگین غلظت گردوغبار خروجی با $0/380$ میکرو گرم در مترمکعب دارای اختلاف معنی دار با رهنمود سازمان حفاظت محیط زیست ایران (۰/۰۵) و بیش تر از حد مجاز می‌باشد^(۶).

مطالعه حضرتی و همکاران (۱۳۸۸) که نسبت به بررسی گردوغبار هوای محیط کار در کارخانه سیمان اردبیل اقدام کرده و نتیجه گرفتند که غلظت سیلیس آزاد موجود بیش تر از رهنمود کمیته فنی بهداشت حرفه‌ای ایران می‌باشد^(۸)، مطالعه صمدی و جنید (۱۳۸۲) که با هدف بررسی غلظت گردوغبار و سیلیس آزاد موجود در هوای معدن سرب و روی عمارت انجام یافت و نتیجه گرفتند که میزان گرد و غبار و غلظت سیلیس آزاد در هوای محیط با رهنمود WHO اختلاف معنی دار آماری داشته^(۹) و در همه موارد بیش تر از رهنمود سازمان بهداشت جهانی است^(۲۵) و مطالعه Chaurasia و همکاران (۲۰۱۴) که با هدف ارزیابی

تفکیک ایستگاه نمونه برداری بیانگر آن است که بیشینه مقدار فرونشست گردوغبار خروجی از دودکش‌های اصلی و گریت به ترتیب با ۰/۰۱۷ و ۰/۰۰۱ مربوط به ایستگاه با فاصله ۵۰۰ متری می‌باشد. این موضوع را می‌توان به شرایط اقلیمی منطقه از قبیل سرعت و جهت وزش باد، رطوبت نسبی و... و همچنین فاصله از دودکش کارخانه مرتبط دانست. با استناد به نتایج که بیانگر تجاوز میانگین غلظت سیلیس آزاد، ذرات گردوغبار و اکثر گازهای آلاینده از رهنمودهای ملی و بین‌المللی است، نسبت به استفاده از تجهیزات مناسب برای کنترل آلاینده‌های خروجی از کارخانه سیمان خوزستان توصیه می‌شود.

سپاسگزاری

این مقاله مستخرج از پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته محیط‌زیست مصوب دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند می‌باشد. بدین‌وسیله از مدیریت کارخانه سیمان خوزستان به دلیل فراهم کردن شرایط اجرای پژوهش تقدیر و تشکر می‌شود.

References

- Almasi A, Asadi F, Mohamadi M, Farhadi F, Atafar Z, Khamutian R, Mohammadi A. Survey of pollutant emissions from stack of Saman cement factory of Kermanshah city from year 2011 to 2012. J Health Field 2013; 1(2): 36-43 (Persian).
- Abbasi J, Salari M. Environmental pollutions from cement factories. 5th Students Mining Engineering Conference; November 1-2, 2006; Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran. (Persian).
- Moatar F. The effects of environmental pollution from the perspective of Ilam cement. Ms.C Thesis, Science and Research Branch, Islamic Azad University; 2004; p. 3-30. (Persian).
- Boudaghpoor S, Jadidi A. Investigation of the effect of outlet pollutants of cement production industries around Tehran and approaches to control and eliminate pollutants. Int J Phys Sci 2009; 4(9): 486-495.
- Boudaghpoor S, Jadidi A. Investigation of the effect of outlet pollutants of cement production industries around Tehran and approaches to control and eliminate pollutants. International Journal of Physical Sciences 2009; 4(9): 486-495.
- Alizadehdakhel A, Ghavidel A, Panahandeh M. CFD Modeling of Particulate Matter Dispersion from Kerman Cement Plant. IJHE 2010; 3(1): 67-74.

مطالعه Abu-Quidais و Abu-Allaban (۲۰۱۱) که با هدف بررسی غلظت آلاینده‌های دی اکسید گوگرد و دی اکسید ازت خروجی از دودکش کارخانه سیمان در اردن انجام یافت و نتیجه گرفتند که غلظت دی اکسید نیتروژن با ۰/۰۰۸ ppm کمتر از رهنمود WHO است (۲۰۱۳)، بیانگر عدم تشابه بین نتایج می‌باشد. هم‌چنین در مقایسه نتایج پژوهش با دستاوردهای مطالعه بداعپور و جدیدی (۱۳۸۸) که نسبت به بررسی آلاینده‌های تولیدی صنایع سیمان اطراف تهران و روش‌های کنترل آلودگی اقدام کرده و نتیجه گرفتند غلظت گازهای آلاینده بیشتر از استاندارد می‌باشد (۵)، می‌توان به تشابه نتایج اشاره کرد. نتایج سنجش توزیع غلظت گردوغبار خروجی از دودکش‌های اصلی و گریت کولر در هوای حسب $\mu\text{g}/\text{m}^3$ به تفکیک ایستگاه نمونه برداری محیطی بیانگر آن است که بیشینه غلظت گردوغبار خروجی از دودکش‌های اصلی و گریت به ترتیب با ۰/۰۶۰ و ۰/۹۰ مربوط به ایستگاه با فاصله ۷۰۰ متری می‌باشد. هم‌چنین نتایج سنجش فرونشست گردوغبار خروجی از دودکش‌های اصلی و گریت کولر کارخانه بر حسب $\mu\text{g}/\text{m}^2/\text{S}$ به

-
7. Akbari A, Borhan dayyani S. An evaluation of pollutant gases outlet cement factory Behbahan and compared with the standard. 1th National Conference on Planning and Environmental Protection; February 22, 2011; Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran. (Persian).
 8. Hazrati S, Rezazadeh Azari M, Sadeghi H, Rahimzadeh S, Mostaed N. Dust Concentrations in an Ardabil Portland Cement Industry. *J Ardabil Univ Med Sci* 2009; 9(4): 292-298 (Persian).
 9. Rasouli S, Khatibzadeh S, Seifolahzadeh A. Air pollution in cement industries. 1st Seminar on Environment and Color; February 18-19, 2004; Color Research Center, Tehran, Iran. (Persian).
 10. Noorpoor A, Anvari AR. Survey of the risk of exposure to micro and nanometer particulate matters. 1nd International Conference on Cement Industry, Energy and Environment; January 21-23, 2013; University of Tehran, Tehran, Iran. (Persian).
 11. Noorpoor A, Kazemi Shahabi N. Survey of TSP concentration output from industrial stacks using modelling of air pollution emission and dispersion (Case study: Ilam cement factory). 1nd International Conference on Cement Industry, Energy and Environment; January 21-23, 2013; University of Tehran, Tehran, Iran. (Persian).
 12. Balati A, Bayat J. Survey of cement industry pollutants and management and control of its (Case study: Tehran cement factory). 1nd International Conference on Cement Industry, Energy and Environment; January 21-23, 2013; University of Tehran, Tehran, Iran. (Persian).
 13. Salimi A, Movahedian M. Survey of cement industry pollutants by focusing on carbon monoxide emissions. 1nd International Conference on Cement Industry, Energy and Environment; January 21-23, 2013; University of Tehran, Tehran, Iran. (Persian).
 14. TaherzadehMousavian SM, Taheri Abkenar K. The effects of dust deposition pollutions from cement plants on plant species growth around the factory. 1nd International Conference on Cement Industry, Energy and Environment; January 21-23, 2013; University of Tehran, Tehran, Iran. (Persian).
 15. Karbassi AR, Khadem Boroujerdi HR, Samadi R. The environmental impacts of Abyek cement factory. 1nd International Conference on Cement Industry, Energy and Environment; January 21-23, 2013; University of Tehran, Tehran, Iran. (Persian).
 16. Bonyadi M, Razi Vanani M. Survey of ways to environmental pollutants reduces in cement factory stacks. Third National Conference on industrial burners and furnaces; May 30, 2013; Han Andishan Kimia Energy Company, Tehran, Iran. (Persian).
 17. Noor H, Yap CL, Zolkepli O, Faridah M. Effect of exposure to dust on lung function of cement factory workers. *Med J Malaysia* 2000; 55(1): 51-7.
 18. Mwaiselage J, Bråtveit M, Moen B, Mashalla Y. Cement dust exposure and ventilatory function impairment: an exposure-response study. *J Occup Environ Med* 2004; 46(7): 658-667.
 19. Rehan R, Nehdi M. Carbon dioxide emissions and climate change: policy implications for the cement industry. *Environ Sci Policy* 2005; 8(2): 105-114.
 20. Abu-Allaban M, Abu-Qudais H. Impact assessment of ambient air quality by cement industry: A case study in Jordan. *Aerosol Air Qual Res* 2011; 11(7): 802-810.

21. Zimwara D, Mugwagwa L, Chikowore TR. Air pollution control techniques for the cement manufacturing industry: A case study for Zimbabwe, 42nd International Conference on Computers and Industrial Engineering; July 16-18, 2012; Cape Town International Convention Centre, Cape Town, South Africa.
22. Alireza Noorpoor A, Kazemi Shahabi N. Dispersion modeling of air pollutants from the Ilam cement factory stack. *J Civil Environ Eng* 2014; 44(1): 107-116 (Persian).
23. Ghobadi MH, Mohammadian M. The potential of tertiary geological formations for prepare raw material for Khuzestan Cement industry. 5th Conference of Applied Geology and the Environment; March 7, 2011; Islamshahr Branch, Islamic Azad University, Islamshahr, Iran. (Persian).
24. Nikpey A. Air Sampling and Instrumental Analysis Methods. Tehran: Fanavarjan Publication; 2012. p. 352 (Persian).
25. Samadi S, Jonaid BS. Measuring the duct concentration and its free silica at Emarat lead and zinc surface mine. *Feyz* 2004; 7(4): 84-89 (Persian).
26. Naghizadeh A, Mahvi AH, Jabbari H, Dadpour A, Karimi M. Determination the level of dust and free silica in air of Khaf iron ston quarries. *Iranian J Health Environ* 2008; 1(1): 37-44 (Persian).
27. Iran Department of the Environment. Environmental Standards in the Field of Human Environment. Department of Environment Publication; 2003. p. 151 (Persian).
28. Mohammadyan M, Rokni M, Islami S, Fazeli A. Evaluation of workers' exposure to crystalline silica particles in some factories of Mazandaran Province. *J Mazandaran Univ Med Sci* 2012; 22(88): 18-24 (Persian).
29. Nimbahera, Rajasthan, India. *Int J Curr Microbiol App Sci* 2014; 3(3): 133-139.
30. Ministry of Health and Medical Education. Occupational Exposure Level. Centre for Environment and Health. 3rd ed. 2012; p. 214 (Persian).